

Nr. Înregistrare: 29535/21.02.2025

DETERGENTI S.A.

Nr. Reg. Comerțului J29/1416/2015, C.U.I. RO 7759807

Sediul Social: Oras Urlati, Str. Mihai Viteazu, Nr.1, Judetul Prahova.

Tel. 0344 229 200; Fax. 0344 229 252

În conformitate cu prevederile Ordinului MMGA nr. 1299/2005 cap. V.6, vă comunicăm Sinteza Raportului de inspecție nr. 29357/31.01.2025 al Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Prahova, Agenția pentru Protecția Mediului și I.S.U. Prahova, încheiat în urma controlului planificat efectuat în perioada 31.01.2025 pe amplasamentul Detergenți SA, încadrat nivel inferior SEVESO.

În ziua de 31.01.2025 o echipă formată din reprezentanți ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență Prahova, ai Gărzii Naționale de Mediu - Comisariatul Județean Prahova și ai Agenției pentru Protecția Mediului, a efectuat o inspecție în urma notificării autorităților competente cu privire la producerea unui incendiu în data de 30.01.2025, orele 11:46 la echipamentul de extracție pudre din secția de producție a Detergenți S.A.

La declanșarea alarmei, personalul operator (150 persoane) s-a autoevacuat la punctele de adunare, prima intervenție fiind asigurată de SPSU propriu tip P1 alertat de șeful SPSU (în jurul orei 11:50) în prima fază în zona în care a fost detectată prezența fumului anterior amintită, ulterior în zona filtrului unde au putut fi observate prezența flăcării și a fumului. S-a acționat în prima fază cu 2 stingătoare transportabile tip G20 și P50, iar apoi cu 2 linii de furtun tip C. La ora 12:05 a fost solicitat prin SNUAU 112 intervenția serviciilor profesionale care au acționat conform competențelor (degajare fum, răcirea zonei de ardere) la momentul sosirii acestora hala era inundată cu fum, nefiind constatată prezența flăcărilor, așa cum reiese din PV de intervenție nr. 13 din 30.01.2025. Lichidarea incendiului și înlăturarea efectelor au fost la ora 14:00. În urma acestui incident nu au fost înregistrate victime.

În urma investigației realizate de o echipă mixtă de cercetare constituită atât din angajați ai Detergenți SA cât și specialiști externi, s-a concluzionat că sursa probabilă de aprindere a incendiului pe interiorul conductei de extracție a pudrelor a fost o masă de sudură (broc de sudură) care a perforat/topit tubulatura metalică din inox a echipamentului aprinzând depunerile de pulberi din interiorul acesteia.

În cadrul inspecției au fost verificate următoarele:

- mentenanța echipamentului implicat în eveniment;
- fișele cu date de securitate pentru substanțele/amestecurile utilizate în procesul tehnologic, prezente la momentul producerii evenimentului;
- instruirea personalului de pe locul de muncă;


Neconformitățile identificate pe teren nu sunt în măsură să pericliteze siguranța obiectivului și vor fi rezolvate pe baza unui plan de măsuri ce va fi transmis autorităților.

Controlul s-a finalizat prin întocmirea și semnarea Raportului de inspecție în care au fost consemnate constatările rezultate în urma verificării amplasamentului și analizării documentelor și informațiilor puse la dispoziția autorităților de control. Pe baza raportului de inspecție înregistrat în Registrul unic de control seria A nr. 0746234 sub nr. 158/30.01.2025, societatea va întocmi un plan de măsuri în vederea îmbunătățirii activității.

Întocmit,

Responsabil pentru Managementul Securității

Mihaela-Olimpia Moglan



Aprobat,

Reprezentant Legal

David Harrington

